


白鷹町立鮎貝小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)



【R4】
集水栓に蓋がない。
☞縞鋼板を設置(町)

【R4】
歩道と車道間に縁石がなく狭い。
☞ドットラインを設置(県)

【R3】
車が内側に入るため、歩行者が危険。
☞ポールの修復、追加。ゼブラ帯の引き直し(県)

【R2】
見通しが悪く児童の横断が危険。
☞ガードパイプを設置(県)