


白鷹町立鮎貝小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)



【R4】
集水桝に蓋がない。
☞縞鋼板を設置(町)

【R4】
歩道と車道間に縁石がなく狭い。
☞ドットラインを設置(県)
【R6】
白線、横断歩道、グリーンベルトが消えかかっている。
☞グリーンベルトの引き直し(県)
☞横断歩道、外側線の引き直し

【R6】
交通量が多く、横断の際、危険がある。
☞取り締まりを継続していく。(警察)
☞横断旗の設置。(町)

【R3】
車が内側に入るため、歩行者が危険。
☞ポールの修復、追加。ゼブラ帯の引き直し(県)
【R5】
南下する車の速度が速く危険。
☞ドット線、注意看板の設置(県)
☞停止ラインの引き直し(警察)
☞横断歩道の旗 新規(町)

【R2】
見通しが悪く児童の横断が危険。
☞ガードパイプを設置(県)