白鷹町立蚕桑小学校（通学路合同点検対策済み箇所図）



【R4】
交差点の見通しが悪く、大型車が通る。
☞県道の外側線を設置し、交差点マークを設置（県）

【R4】
交差点の見通しが悪く、大型車が通る。
☞県道の外側線を狭くし、ドットラインを設置（県）

【R6】
横断する児童の待機場所が見えにくく危険。
☞指導線や停止線。
☞指導・注意喚起の継続（学校）

【R2】
横断歩道が薄い。カーブミラーの劣化。
☞ペイント式で横断歩道設置（町）
　カーブミラーの交換（町）

【R3】
道幅が狭く、歩行者が危険。
☞グリーンベルトの引き直し、追加（県）

【R5】
路側帯境界が見えず、徒歩通学の際車道に近く危険。
☞外側線の引き直し（県）

【R5】
路側帯境界が見えず、徒歩通学の際車道に近く危険。
☞横断歩道の引き直し（警察）
☞区画線、ゼブラ帯を設置（県）

【R2】
SB 停留所が危険。
☞区画線、ゼブラ帯を設置（県）