


しらか あら と

山形県 白鷹町 荒砥小学校 (通学路緊急合同点検 対策済箇所図)



至 朝日町

至 山形市

＜通学路の状況＞
 ・大きな水路があり、蓋・柵が無く危険。
 ＜対策メニュー＞
 ・防護柵の設置。【山形県】

--- : 通学路(学校指定)
 ○ : 要対策箇所

＜通学路の状況＞
 ・交通量が多く、歩道が無い
ため危険。



＜対策メニュー＞
 ・路側帯のカラー舗装化
【山形県】
平成24年度実施済

＜通学路の状況＞
 ・スピードを出す車が多く、横断
時に危険。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道脇に人形と横断旗
設置【白鷹町】
平成25年度実施済

至 長井市

＜通学路の状況＞
 ・利用車が増え交差点部が危
険。



＜対策メニュー＞
 ・停止線・とまれ設置。
【白鷹町】
平成25年度実施済

＜通学路の状況＞
 ・ドット線・停止線・文字が消え
かかっており危険。



＜対策メニュー＞
 ・ドット線の再設置。【山形県】
 ・停止線・文字の再設置。
【長井警察署】
平成24年度実施済

荒砥小学校

白鷹町役場

287

348

287

