


# 白鷹町立荒砥小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)



【R2】  
横断歩道、停止線、止まれが薄い。  
☞引き直し(県)

【R4】  
側溝の蓋が外れたりずれたりしている。  
☞グレーチングを設置し直し、集水柵部は編鋼板を設置(町)

【R4】  
外側線が消えている。  
☞外側線の設置(町)