


白鷹町立蚕桑小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)



【R4】
交差点の見通しが悪く、大型車が通る。
☞県道の外側線を狭くし、ドットラインを設置(県)

【R4】
交差点の見通しが悪く、大型車が通る。
☞県道の外側線を設置し、交差点マークを設置(県)

【R2】
横断歩道が薄い。カーブミラーの劣化。
☞ペイント式で横断歩道設置(町)
カーブミラーの交換(町)

【R3】
道幅が狭く、歩行者が危険。
☞グリーンベルトの引き直し、追加(県)

【R2】
SB 停留所が危険。
☞区画線、ゼブラ帯を設置(県)