

白鷹町立東根小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)

【R4】
小山沢側に横断する指導線が欲しい。横断歩道が薄い。
☞外側線、ドットライン、指導線の設置(町)

【R4】
運転者から横断歩道が確認しにくい。
☞横断歩道標識更新、ダイヤモンドマーク設置(警察)

【R3】
視界不良。交差点付近がカーブで、スピードを出す車が危険。
☞外側線、ドットライン、「歩行者あり」標示を設置(町)
樹木伐採(地区)

【R4】
横断歩道が薄い。
☞横断歩道の引き直し(町)

